

FACHREFERATE ZUM THEMA ENERGIE IN SAVOGNIN

pd. Die Ela-Energiewelt organisiert am Mittwoch, 3. November, ab 19 Uhr im «Jufa»-Hotel in Savognin eine öffentliche Infor-

mations- und Netzwerkveranstaltung zum Thema «Holz ist im Trend», und das nicht nur beim Wohnen und Bauen, sondern

auch beim Heizen. Wer mit Holz heizt, heizt im Kreislauf der Natur. Wie Holz eine ökologisch und wirtschaftlich wichtige Rolle spielt, speziell auf dem Weg zur Energieautonomie, werden Fachreferenten an diesem Energieabend aufzeigen. Zusammengefasst werden aktuelle Themen – vom Energie- und Klimawandel über das neue Energiegesetz bis hin zu Empfehlungen und Tipps zum Heizen – diskutiert. Insbesondere steht «Holz» im Mittelpunkt, denn Holz ist neben der Wasserkraft und der Sonne eine der wichtigsten erneuerbaren Energieressourcen und hat damit auch das Potenzial, künftig den Rohstoff Öl zu ersetzen. Die Veranstaltung ist kostenlos. Eine Anmeldung ist erforderlich. Für die Teilnahme ist ein Covid-Zertifikat notwendig. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Anmeldungen werden nach Eingang berücksichtigt. Anmeldung bis am Montag, 1. November, unter 081 660 30 03, info@ela-energiewelt.ch oder digitalem Anmeldeformular auf www.ela-energiewelt.ch.



Holz ist neben der Wasserkraft und der Sonne eine der wichtigsten erneuerbaren Energieressourcen. Bild zVg

Weitere Informationen unter:
www.ela-energiewelt.ch

UNTERREALTA: NICHT BETRIEBSSICHERER AUTOTRANSPORTER



Die Reifen des Autotransporters sind teilweise bis auf die Karkasse abgefahren.

Polizeibild

kapo. Am Donnerstagvormittag, 14. Oktober, hat die Kantonspolizei Graubünden in Unterrealta einen Anhängerzug angehalten. Bei der Kontrolle wurden gravierende Mängel an der Fahrzeugkombination festgestellt. Ein 38-jähriger Chauffeur fuhr mit einem in Italien eingelösten Anhängerzug um 7.30 Uhr auf der Autostrasse N13 in Richtung Süden und wurde ins Schwerverkehrskontrollzentrum in Unterrealta abgeleitet. Neben weiteren Mängeln wurde bei der Kontrolle der Fahrzeugkombination festgestellt, dass die Reifen am Anhänger teilweise bis auf die Karkasse abgefahren waren. Zudem konnten am Zugfahrzeug schwerwiegende Mängel am Bremssystem festgestellt werden. Die Bremsbeläge der Lenk- und der Antriebsachse waren auf der linken Seite bis auf die Grundplatte abgenutzt. Bis zur Behebung der Mängel wurde der Betrieb der Fahrzeugkombination untersagt und der Lenker wird zur Anzeige gebracht.